

3. Thực hành đo nhiệt độ

Khi đo nhiệt độ của một vật ta cần thực hiện các bước sau:

- B1. Ước lượng nhiệt độ của vật cần đo.
- B2. Chọn nhiệt kế phù hợp
- B3. Hiệu chỉnh nhiệt kế đúng cách trước khi đo
- B4. Thực hiện phép đo
- B5. Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.